

Fiche technique du produit



Nécessaire de réparation TIP TOP "TT05"



description

Nécessaire de réparation TIP TOP "TT05"

Pour chambres à air VTT, contenu : 2 rustines taille F1 (0.355.101/7), 1 rustine taille F2 (0.355.105/8), 1 rustine d'enveloppe de pneu ovale, 1 rustine taille O (0.355.102/5), 1 tube de liquide vulcanisant de 5 g (0.355.181/9), 2 démonte-pneus, papier abrasif, instruction, **emballage individuel**

Référence d'article:	03552577
Référence originale:	5060193
EAN:	4003115060194
EVP:	6,95 €

Données techniques

Type	nécessaire de réparation
Caractéristiques	avec liquide de vulcanisation
Couleur principale	coloré
Matériau	caoutchouc
Matériau 2	plastique
Matériau 3	tôle
Matériau 4	aluminium
Poids	0,047 kg