

Fiche technique du produit



Nécessaire de réparation TIP TOP "TT02"



description

Nécessaire de réparation TIP TOP "TT02"

Pour chambres à air, 6 rustines F1 (0.355.101/7), 1 rustine F2 (0.355.121/5), 1 liquide vulcanisant (0.355.181/9), 1 papier de verre, 1 tuyau pour valve, **emballage individuel**

Référence d'article:	03552536
Référence originale:	5060100
EAN:	4003115060101
EVP:	4,95 €

Données techniques

Type	nécessaire de réparation
Caractéristiques	avec liquide de vulcanisation
Couleur principale	coloré
Matériau	caoutchouc
Matériau 2	plastique
Matériau 3	tôle
Matériau 4	aluminium
Poids	0,020 kg