

Gebrauchsanweisung

Anwendung

LED-Leuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen und für die Lichtgestaltung im Innenbereich.

Montage ohne Werkzeug.

Leuchtmittel

LED Leistung 115,2 W

Lebensdauerkriterien ca. 70000 h

Farbtemperatur 5500 K

Farbwiedergabeindex CRI > 95

Lichtstrom 18000 lm

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Kunststoff und Diffusor. Je eine Leitungseinführung zum Anschluss an die Verteiler.

Lampe hat Schutzart IP 44.

LED-Netzteil 220-240V 200W

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Vor jedem Eingriff an dem Gerät die Netzspannung unterbrechen. Das Gerät kann nicht durch eine gesteuerte Steckdose mit Dimmer versorgt werden.

Rockvice GmbH®

Im Zollhafen 18 | 50678 Köln

info@lix-up.de | www.lix-up.de

Instructions for use

Application

LED-lamp for workstation lighting and indoor lighting application.

Mounting without tool.

Illuminant

LED power 115,2 W

Lifetime criteria approx. 70000 h

Color temperature 5500 K

Color rendering index CRI > 95

Luminous flux 18000 lm

Product description

Luminaire is made of aluminum, plastic and diffuser. One cable glands each for connection to the distribution boards.

Lamp has protection class IP 44.

LED power supply 220-240V 200W

Safety

The national safety regulations must be observed for the installation and operation of this lamp.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the fixture, the person who makes these modifications is considered the manufacturer.

Disconnect the mains voltage before any intervention on the device. The device cannot be supplied by a controlled socket with dimmer.

Rockvice GmbH®

Im Zollhafen 18 | 50678 Köln

info@lix-up.de | www.lix-up.de



lix-up.de




0 765588 427860

IP44

LED Lichtleistensystem
zur Montage an
Hebebühnen im
Innenbereich

LED light strip system for
mounting on lifting
platforms indoors

MONTAGEANLEITUNG



4x



1x






1x




1x





Befestige den Trafo und den 4-fach Verteiler mit den integrierten Magneten an der Hebebühne. Verlege anschließend das Überbrückungskabel auf die gegenüberliegende Seite.


Attach the transformer and 4-way splitter to the lifting platform by using the integrated magnets. Then lay the jumper cable on the opposite side.



- Reinigen / Cleaning
- Nicht reinigen / Not cleaning

Reinige die Montagefläche mit Bremsenreiniger oder reinem Alkohol.

Clean the mounting surface with brake cleaner or pure alcohol.







Entferne den Schutzfilm von der Klebefläche und bringe LixUp an der gewünschten Position an. Drücke LixUp für mind. 5 Sekunden fest an. Die empfohlene Höhe vom Boden sollte ca. 70 cm betragen.

Stelle sicher, dass keine Kabel mit den beweglichen Teilen der Bühne in Kontakt kommen.

Remove the protective film from the adhesive surface and apply LixUp to the desired position. Press LixUp firmly for at least 5 seconds.

The recommended height from the floor should be approx. 70 cm.

Make sure that no cables come into contact with the moving parts of the lifting platform.




Verbinde alle Anschlüsse und drehe den Verriegelungsring im Uhrzeigersinn, um eine feste Verbindung der Stecker zu erzielen.

Connect all plugs and turn the locking ring clockwise to achieve a tight connection of the plugs.



Stecke den Schuko-Stecker in eine geeignete Steckdose. LixUp geht sofort in Betrieb.

Insert the Schuko plug into a suitable socket. LixUp goes into operation immediately.



1. Verbinde den Dimmer mit dem Trafo.
2. Die Leuchten und die Kabelbrücke werden mit dem Dimmer verbunden. Drehe den Verriegelungsring im Uhrzeigersinn, um eine feste Verbindung der Stecker zu erzielen.
3. Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.
4. Drücke die Taste "ON" dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.
5. Zur Bestätigung blinkt die Beleuchtung 3 Mal.

1. Connect the dimmer to the transformer.
2. The lights and the cable bridge are connected to the dimmer. Turn the locking ring clockwise to ensure that the plugs are firmly connected.
3. Switch off the light, then switch it on again after 10 seconds.
4. Press the "ON" button three times within 3 seconds when the light is on.
5. The light flashes 3 times to confirm.