

Piñón del motor CONTEC "SPROCKET-B"



Descripción

Piñón del motor

El Piñón del motor "Sprocket-B" de CONTEC es de acero y está disponible en versiones de 15 a 22 dientes como Recambio para Propulsiones Bosch. CONTEC recomienda encargar su montaje a un distribuidor especializado.

Sitio web



<https://www.contec-parts.com>

Número de artículo: 03370921

Número original: 265062

EAN: 4251507943260

EVP: **14,95 €**

Datos técnicos

Cantidad de dientes	19
Alojamiento	enchufable
Color principal	Negro
Material 1	Acero
Piñón intercambiable	sí
Peso	0,065 kg
Compatibilidad del sistema	Propulsión eléctrica