

## Piñón del motor CONTEC "SPROCKET-B"



### Descripción

#### Piñón del motor

El Piñón del motor "Sprocket-B" de CONTEC es de acero y está disponible en versiones de 15 a 22 dientes como Recambio para Propulsiones Bosch. CONTEC recomienda encargar su montaje a un distribuidor especializado.

### Sitio web



<https://www.contec-parts.com>

**Número de artículo:** 03370939

**Número original:** 265063

**EAN:** 4251507943277

**EVP:** **14,95 €**

### Datos técnicos

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Cantidad de dientes        | 20                   |
| Alojamiento                | enchufable           |
| Color principal            | Negro                |
| Material 1                 | Acero                |
| Piñón intercambiable       | sí                   |
| Peso                       | 0,070 kg             |
| Compatibilidad del sistema | Propulsión eléctrica |