

Reparatursatz

Mit dem Reparatursatz können defekte Anhängerstecker inklusive der ersten 1,5 m Kabel ersetzt werden. Dadurch erfolgt eine nachhaltige Reparatur, da oftmals neben dem defekten Stecker auch Feuchtigkeit bis in die Leitung zieht und dort über kurz oder lang weitere Korrosionsschäden entstehen. Nach dem Abschneiden

des defekten Steckers werden die beiden offenen Kabelenden durch die im Lieferumfang befindlichen Schrumpf- Quetschverbinder verbunden. Zum Schutz vor Korrosion und mechanischen Einflüssen an der Verbindungsstelle dient der beigelegte Wärmeschrumpfschlauch.

Pol-Anzahl:	13	Kabellänge:	1500 mm
Material:	Kunststoff	Info:	mit Schrumpf- Quetschverbinder mit Leitung

Spannung V	Adernquerschnitt mm ²	DIN/ISO		LE	Artikel-Nr.
12	7x1,0 + 1x1,5	11446		1	51305634
Zubehör		Querschnitt mm²	siehe	LE	
Crimpzange CrimPro 10			Katalog08	1	95942330
			Katalog08	1	95942331
Crimpzange CrimPro 30			Katalog08	1	95942164
			Katalog08	1	95942166
Crimpzangeneinsatz		0,1 bis 0,5 0,5 bis 1,0 1,5 bis 2,5	Katalog08	1	95942347
		0,5 bis 1 1,5 bis 2,5 4 bis 6	Katalog08	1	95942187
Heißluftfön HeatGun			Katalog08	1	95920000

